

Bakkehædet Vandværk
v. Jan Flemming Hansen
Bakkehædet 27 A
4600 KøgeAnalyserapport nr. 20220823/002
23. august 2022
Blad 1 af 1Kopi til:
Jupiter (GEUS)

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

| DIREKTE UNDERSØGELSE | | | |
|----------------------|------------|-------------|----------------------------------|
| Temperatur | 12,5 °C | Prøvested: | Rentvands Tank Bakkehædet 27A |
| Lugt* | Ingen lugt | Prøvedato: | 2022-08-17 Kl. 14:14 |
| Smag* | Normal | Prøvetager: | Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006 |
| Farve* | Ingen | | |
| Udseende* | Klar | | |

| MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE | RESULTAT | Vandkvalitetskrav 1) | METODE | S _r |
|---|----------|----------------------|------------------------|------------------|
| Kimtal v. 22°C pr. ml | 19 | 200 | DS/EN6222:2000, MM005 | 0,15 |
| Kimtal v. 37°C pr. ml | < 1 | | DS/EN6222:2000, MM005 | 0,15 |
| Coliforme bakterier pr. 100ml | < 1 | i.m. | Colilert18, MM001 | 0,06 |
| <i>E. coli</i> pr. 100ml | < 1 | i.m. | Colilert18, MM001 | 0,06 |
| FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE | RESULTAT | Vandkvalitetskrav 1) | METODE | U _{rel} |
| Ammonium* NH ₄ ⁺ mg/l | < 0,02 | 0.05 | ISO 7150/1:1984, M004 | 15% |
| Nitrit NO ₂ ⁻ mg/l | 0,001 | 0.01 | DS/EN 26777:2003, M008 | 6% |

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 2361 af 26/11/2021.

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering
i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021)

Karin Spanggaard, EH, laborant